

LISTADO DE EXTINTORES

SITUACIÓN			ACCESO VISIBILIDAD		TIPO DE EXTINTOR					RETIMB.	PARTES MECÁNICAS			PESO PRESIÓN		SEGUROS PRECINTOS		SEÑAL		FECHA	INSTA	Requiere Retimbrado
Nº	Planta	Ubicación	Bien	Mal	Clase	Carga	Nºplaca	F/Fab	Eficacia	F.Últ Ret	Mang	Lanza	Válvula	Bien	Mal	Bien	Mal	Si	No			
001	-7	ARCHIVO -7	X		ABC	6	5524	2007	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
002	-7	ARCHIVO -7	X		ABC	6	191644	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2010	Correcto	NO
003	-7	ARCHIVO -7	X		CO2	5	34477	2008	89B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
004	-6	ARCHIVO -6	X		CO2	10	38637	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2010	Correcto	NO
005	-4	GARAJE -4	X		CO2	10	336340	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
006	-6	ARCHIVO -6	X		ABC	6	201411	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
007	-5	GARAJE -5	X		ABC	6	189116	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2010	Correcto	NO
008	-6	ARCHIVO -6	X		CO2	10	886629	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
009	-2	GARAJE -2	X		CO2	10	386324	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
010	-4	GARAJE -4	X		ABC	6	6274	2006	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
011	-3	GARAJE -3	X		ABC	6	191911	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
012	-2	GARAJE -2	X		ABC	6	191266	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2010	Correcto	NO
013	-2	GARAJE -2	X		CO2	10	336281	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
014	-2	GARAJE -2	X		CO2	10	338285	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
015	-2	GARAJE -2	X		ABC	6	191946	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
016	-4	GARAJE -4	X		CO2	10	336313	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
017	-4	GARAJE -4	X		CO2	10	336502	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
018	-7	ARCHIVO -7	X		CO2	10	536378	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
018 bis	-1	ENTRADA GARAJE	X		ABC	6	191888	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2011	Correcto	NO
019	0	CAFETERIA	X		ABC	6	189124	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
020	0	ASCENSOR SECUNDARIO	X		ABC	6	167049	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2010	Correcto	NO
021	0	RECEPCIÓN	X		ABC	6	189155	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
022	1	PASILLO	X		ABC	6	198108	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
023	1	PASILLO BIBLIOTECA	X		ABC	6	191800	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
024	1	HALL ASC.	X		ABC	6	192018	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
025	1	HALL	X		ABC	6	170837	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
026	2	PASILLO	X		ABC	6	191282	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
027	2	PASILLO	X		ABC	6	189140	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
SITUACIÓN			ACCESO VISIBILIDAD		TIPO DE EXTINTOR					RETIMB.	PARTES MECÁNICAS			PESO PRESIÓN		SEGUROS PRECINTOS		SEÑAL		FECHA	INSTA	Requiere Retimbrado
Nº	Planta	Ubicación	Bien	Mal	Clase	Carga	Nºplaca	F/Fab	Eficacia	F.Últ Ret	Mang	Lanza	Válvula	Bien	Mal	Bien	Mal	Si	No			
028	2	HALL ASC.	X		ABC	6	191764	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
029	2	PASILLO	X		ABC	6	191611	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
030	3	PASILLO	X		ABC	6	189089	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
031	3	PASILLO	X		ABC	6	190025	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
032	3	HALL ASC.	X		ABC	6	171994	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
033	3	PASILLO	X		ABC	6	155696	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
034	4	LABORATORIO	X		ABC	6	181729	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
035	4	PASILLO	X		ABC	6	188567	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
036	4	HALL ASC.	X		ABC	6	156900	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
037	4	PASILLO	X		ABC	6	192037	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
038	5	OFICINAS	X		ABC	6	188564	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2011	Correcto	NO
039	5	MANTENIMIENTO	X		CO2	10	339963	2003		2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
040	-4	GARAJE -4	X		ABC	6	191811	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
041	-7	PUERTA GPCI	X		ABC	6	189132	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
042	0	CPD	X		ABC	6	191925	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
043	4	DESPACHO DELEGADO FINANCIERO	X		ABC	6	191578	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
044	3	PASILLO	X		ABC	6	201412	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X			X		Correcto	NO
Señal deteriorada																						
045	2	PASILLO	X		ABC	6	189106	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
046	4	RACK COMUNICACIONES	X		CO2	5	63463	2012	89B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
047	4	LABORATORIO	X		ABC	6	188544	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
048	4	PUERTA DPCHO DELEGADO FINANCIERO	X		ABC	6	191519	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X			X		Correcto	NO
Señal deteriorada																						
049	3	RACK COMUNICACIONES	X		CO2	5	010016630	2012	89B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
050	3	DCHO DIRECTOR EJECUTIVO	X		ABC	6	156843	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Incorrecto	NO
En el suelo.																						
SITUACIÓN			ACCESO VISIBILIDAD		TIPO DE EXTINTOR					RETIMB.	PARTES MECÁNICAS			PESO PRESIÓN		SEGUROS PRECINTOS		SEÑAL		FECHA	INSTA	Requiere Retimbrado
Nº	Planta	Ubicación	Bien	Mal	Clase	Carga	Nºplaca	F/Fab	Eficacia	F.Últ Ret	Mang	Lanza	Válvula	Bien	Mal	Bien	Mal	Si	No			
051	2	RACK COMUNICACIONES	X		CO2	5	1697681	2015	89B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
052	2	RACK COMUNICACIONES	X		ABC	6	178619	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
053	2	JEFE UDAD ADMINISTRATIVA	X		ABC	6	156916	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
054	1	RACK COMUNICACIONES	X		CO2	5	1697688	2015	89B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
055	1	SALA REUNIONES	X		ABC	6	170748	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
056	0	SALÓN DE ACTOS	X		ABC	6	190012	2013	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO
057	-1	TRAFO	X		ABC	6	9156	2017	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X		2018	Correcto	NO
058	4	RACK COMUNICACIONES	X		ABC	6	118119	2012	27A 183B	2018	Ok	Ok	Ok	X		X		X			Correcto	NO